

ABSTRAK

Wardha Nouris Aini

“GAMBARAN KONDISI SANITASI LINGKUNGAN RUMAH DI DESA KAMONING KABUPATEN SAMPANG MADURA TAHUN 2021”

xi+70 Halaman+2 Gambar+12 Tabel+5 Lampiran

Gambaran umum yang pertama kali dapat dilihat dari kualitas permukiman. Kondisi sarana dan prasarana sanitasi tidak layak seperti penyediaan air bersih, jamban, saluran pembuangan air limbah, dan tempat pembuangan sampah. Dengan kondisinya yang tidak memenuhi syarat kesehatan, kondisi sanitasi yang buruk dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan terhadap kesehatan masyarakat. Menurut survey pendahuluan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, yakni terdapat tempat sampah yang tidak dilengkapi dengan tutup, terdapat MCK yang dipakai bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi sanitasi lingkungan rumah di Desa Kamoning Sampang Madura.

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*, yakni sebanyak 30 rumah.

Hasil Penelitian menggunakan kuisioner dan wawancara observasi lapangan. Didapatkan hasil kondisi sarana penyediaan air bersih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 16 (53,3%). Kondisi jamban (sarana pembuangan kotoran) yang tidak memenuhi syarat sebanyak 15 (50,0%). Kondisi Sarana pembuangan air limbah (SPAL) yang tidak memenuhi syarat sebanyak 15 (50,0%). Sarana pembuangan sampah (tempat sampah) yang tidak memenuhi syarat sebanyak 23 (76,7%).

Disarankan kepada Kepala Desa Kamoning, Sampang untuk bekerjasama dengan masyarakatnya dengan membangun atau merenovasi sanitasi lingkungan rumah yang memenuhi syarat kesehatan.

Kata Kunci : Penyediaan air bersih, jamban, saluran pembuangan limbah, tempat sampah

Daftar Bacaan : 12 buku (2000-2020) 5 Jurnal (2009-2020)

ABSTRACT

Wardha Nouris Aini

“DESCRIPTION OF ENVIRONMENTAL SANITATION CONDITIONS IN THE HOUSE IN KAMONING VILLAGE, SAMPANG MADURA”

xi+70 Pages+2 Images+12 Tables+5 Attachments

The first general picture can be seen from the quality of settlements. The condition of sanitation facilities and infrastructure is not proper, such as the provision of clean water, latrines, sewerage, and garbage disposal sites. With conditions that do not meet health requirements, poor sanitation conditions can cause various adverse impacts on public health. According to a preliminary survey conducted on Friday, October 23, 2020, namely, there are trash cans that are not equipped with lids, and there are shared toilets. The purpose of this study was to describe the sanitation conditions of the home environment in Kamoning Village, Sampang Madura.

This type of research is descriptive by using a cross sectional approach. This research uses data collection method by distributing questionnaires. In this study, the sample used was simple random sampling, which consisted of 30 houses.

The results of the study used questionnaires and field observation interviews. The results of the condition of clean water supply facilities that do not meet the requirements are 16 (53,3%). Conditions of latrines (sewerage facilities) that do not meet the requirements are 15 (50,0%). The condition of waste water disposal facilities that do not meet the requirements are 15 (50,0%). There are 23 (76,7%) facilities for waste disposal (garbage bins) that do not meet the requirements.

It is suggested to the Head of Kamoning Village, Sampang to cooperate with the community by building or renovating the sanitation of the home environment that meets health requirements.

Keywords : Provision of clean water, latrines, sewerage, garbage bins

Reading List : 12 books (2000-2020) 5 Journals (2009-2020)