

ABSTRAK

Kementrian Kesehatan RI
Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
Program Study Diploma III Kesehatan Lingkungan
Karya Tulis Ilmiah, Juli 2018

Hurrotin

KONDISI SANITASI KOLAM RENANG DI BANYUURIP KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

vii+ 56 Halaman + 9 tabel + 3 Lampiran

Kolam renang merupakan suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat berenang, berekreasi, berolah raga, menggunakan air bersih yang telah diolah dan banyak tidak menyadari bahwa kolam renang merupakan media dalam penularan penyakit melalui perantara air kolam renang. Kebersihan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan karena berhubungan dengan aspek kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sanitasi kolam renang yang meliputi lingkungan dan bangunan, fasilitas sanitasi. Mendentifikasi kualitas air secara fisik dan kimia.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat diskriptif dengan menggunakan formulir penilaian. Penelitian dilakukan di area kolam renang pada sub variabel dibagi menjadi 2 kategori yakni memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dan akan diperoleh hasil prosentase memenuhi syarat apabila memperoleh persentase 100-75% dan tidak memenuhi syarat apabila memperoleh persentase <75%.

Hasil penilaian untuk Kesehatan lingkungan dan bangunan kolam renang memperoleh skor 191 dengan presentase 91% yang berarti memenuhi syarat. Hasil penilaian persyaratan kesehatan fasilitas sanitasi kolam renang memperoleh skor 309 dengan presentase sebesar 86% termasuk kategori memenuhi syarat. Hasil penilaian persyaratan kualitas air kolam renang memperoleh skor 140 dengan presentase sebesar 60% termasuk kategori tidak memenuhi syarat.

Dari ketiga variabel diatas yang tidak memenuhi syarat pada variabel kualitas air kolam renang karena kurangnya khlor didalam air kolam renang, perlunya penambahan kaporit ke dalam air kolam renang sehingga bebas dari kuman.

Kata Kunci : Kesehatan, Kolam Renang
Daftar Bacaan : 16 bacaan (1990-2017)