

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Pasar Wisata di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Pasar Wisata Plaosan tersebut terdapat di Kaki Gunung Lawu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tepatnya terletak di Jalan Raya Sarangan, luas daerahnya ±11687 m². Dominan para orang dagang berjualan bermacam buah-buahan, sayuran, bumbu, ikan, daging, baju, perabotan rumah tangga, sampai bermacam santapan eksklusif Magetan. Kebanyakan orang dagang dari Kecamatan Plaosan sendiri sebab Kecamatan tersebut mempunyai kemampuan di bidang pertanian.

Pasar Wisata tersebut mempunyai 8 buah kamar mandi serta ada penanggungjawab pemeliharaan serta kebersihan wc tetapi buat wc tersebut tidak terdapat pemisah wc pria serta perempuannya, mempunyai fasilitas tempat mencuci tangan terdiri dari 10 buah dilengkapi dengan sabun mencuci tangan, mempunyai saluran limbah serta drainase tetapi tidak disemen serta di tutup dengan kisi- kisi dari logam.

B. Hasil Penilaian

Kondisi sarana sanitasi Pasar Wisata Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan masih belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan pasar sehat cocok keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 tahun 2020. Tiap pasar sepatutnya memenuhi persyaratan pasar sehat yang terpaut dengan sanitasi mulai dari persyaratan kesehatan area, persyaratan kesehatan ruangan serta sarana sanitasi. Perihal ini bertujuan supaya kurangi dampak- dampak tingginya angka peristiwa penyakit yang dialami oleh wisatawan pasar ataupun orang dagang pasar.

1. Penilaian Kondisi Sanitasi

Berdasarkan tabel IV.1 tersebut menjelaskan mengenai penilaian kondisi sanitasi di Pasar Wisata Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Tabel IV. 1
Penilaian Kondisi Sanitasi
Di Pasar Wisata Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

No.	Aspek Pasar	Penilaian	
		Ya	Tidak
1.	Tempat pembuangan sampah	2	3
2.	Saluran limbah dan drainasse	1	2
3.	Toilet	4	2
4.	Air bersih	3	0
5.	Tempat cuci tangan	3	0
Σ		12	7

Berdasarkan tabel IV.1 menjelaskan mengenai kondisi sanitasi di Pasar Wisata Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa 12 aspek yang memenuhi syarat dan ada 7 aspek yang tidak memenuhi syarat.

a. Tempat pembuangan sampah

Subtansi tempat pembuangan sampah terdapat 5 poin yang 2 penuh ketentuan serta yang 3 tidak penuh ketentuan. Poin yang tidak penuh ketentuan sebab:

- 1) TPS tersebut bau, terdapatnya sampah berserakan
- 2) Tidak tersedianya tempat sampah di tiap kios
- 3) Tidak terdapatnya pemisah antara sampah basah serta sampah kering

b. Saluran limbah dan drainasse

Subtansi saluran limbah serta drainasse terdapat 3 poin yang 1 penuh ketentuan serta yang 2 tidak penuh ketentuan. Poin yang tidak penuh ketentuan sebab:

- 1) Saluran limbah cair/ drainasse tidak disemen serta tidak di tutup dengan kisi kisi dari logam

2) Arus air limbah/ drainasse tidak senantiasa lancar

c. Toilet

Subtansi wc terdapat 6 poin yang 4enuhi ketentuan serta yang 2 tidakenuhi ketentuan. Poin yang tidakenuhi ketentuan sebab:

- 1) Wc kotor, berbau, serta terdapat jentik nyamuk
- 2) Tidak terdapat ventilasi/ lubang angin

2. Penilaian Pendukung

Berdasarkan tabel IV.2 tersebut menjelaskan mengenai penilaian pendukung di Pasar Wisata Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Tabel IV. 2
Penilaian Pendukung
Di Pasar Wisata Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

No	Aspek Pasar	Penilaian	
		Memenuhi	Tidak memenuhi syarat
1	Kondisi bangunan pasar	7	2
2	Kondisi bangunan kios/los	1	2
3	Kondisi tempat penjualan makanan dan bahan pangan	4	5
4	Pengendalian binatang penularan penyakit	0	3
5	Keamanan pasar	2	0
6	Pencahayaan, suhu, dan kelembaban	2	0
7	Tempat parkir	2	0
8	Pedagang/karyawan	5	2
9	Pengunjung	3	0
Σ		26	14

Berdasarkan tabel IV.2 menjelaskan mengenai kondisi pendukung di Pasar Wisata Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa 26 aspek yang memenuhi syarat dan ada 14 aspek yang tidak memenuhi syarat.

a. Bangunan pasar

Subtansi bangunan pasar terdapat 9 poin yang 7enuhi ketentuan serta yang 2 tidakenuhi ketentuan. Poin yang tidakenuhi ketentuan sebab:

- 1) Di jalur maupun lorong dalam pasar ada sampah berserakan
- 2) Lorong pasar terdapat yang digunakan buat tempat berjualan

b. Bangunan kios/los

Subtansi bangunan kios/ los terdapat 3 poin yang 2enuhi ketentuan serta yang 1 tidakenuhi ketentuan. Poin yang tidakenuhi ketentuan sebab: Terdapat sebagian sampah berserakan

c. Tempat penjualan makanan dan bahan pangan

Subtansi tempat berjualan santapan serta bahan makanan terdapat 9 poin yang 4enuhi ketentuan serta yang 5 tidakenuhi ketentuan. Poin yang tidakenuhi ketentuan sebab:

- 1) Tempat penjualan santapan serta bahan pangan berasalh dari kayu
- 2) Tidak ada perlengkapan pendingin buat menaruh ikan fresh, daging serta unggas
- 3) Penyajian dagangan tidak terkelompok cocok jenisnya
- 4) Tidak sempat terdapat pengambilan ilustrasi santapan buat pengecekan di laboratorium
- 5) Orang dagang santapan tidak sempat melaksanakan usap dubur dari para petugas kesehatan

d. Pengendalian binatang penularan penyakit

Subtansi tempat penjualan santapan serta bahan pangan terdapat 3 poin yang tidakenuhi ketentuan. Poin yang tidakenuhi ketentuan sebab:

- 1) Tidak dicoba penyemprotan lalat, nyamuk, kecoa serta tikus di tiap bulannya
- 2) Terdapat lalat yang hinggap di tempat penjualn santapan matang

3) Terdapatnya kucing berkeliaran di pasar

e. Pedagang/karyawan

Subtansi orang dagang/ karyawan terdapat 7 poin yang 4enuhi ketentuan serta yang 3 tidakenuhi ketentuan. Poin yang tidakenuhi ketentuan sebab:

- 1) Tidak terdapatnya pelatihan dalam upaya kenaikan kebersihan, keamanan, serta kesehatan pasar dalam 3 bulan ini
- 2) Penjual ada sebagian yang merokok saat berjualan
- 3) Ada beberapa yang meludah sembarangan