

Dokumentasi Penelitian



Foto diatas merupakan foto pekerja yang sedang melakukan pengelasan di bagian stasiun masakan. Kegiatan perbaikan mesin kerja dengan pengelasan ini dilakukan pada saat tidak masa giling. Proses pengelasan dapat menjadi sebuah kecelakaan kerja jika pekerja tidak memakai APD (Alat Pelindung Diri) seperti penutup wajah dan sarung tangan. Pada saat melakukan penelitian diketahui bahwa pekerja memakai penutup wajah namun tidak memakai sarung tangan. Hal tersebut memungkinkan tangan pekerja terkena percikan api.



Foto diatas merupakan foto pengelasan, terlihat bahwa pekerja pengelasan tidak memakai APD berupa sarung tangan dan penutup wajah. Hal tersebut merupakan salah satu contoh tindakan tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti tangan pekerja melepuh terkena percikan api pengelasan dan juga area wajah juga dapat terkena percikan api.



Foto diatas merupakan gambaran pekerja yang sedang melakukan perbaikan alat pada stasiun masakan. Tampak jelas bahwa pekerja tersebut melakukan perbaikan diatas mesin tanpa menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) berupa sabuk pengaman sehingga memungkinkan pekerja terjatuh dan mengalami kecelakaan kerja. Motivasi yang kurang dalam penggunaan APD saat bekerja menyebabkan pekerja dekat pada bahaya.



Pada foto diatas terlihat bahwa pekerja yang sedang merokok pada saat melakukan perbaikan dan pemeliharaan alat kerja di stasiun pemurnian. Pada saat bekerja hendaknya pekerja tidak diperkenankan untuk merokok karena dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Merokok pada saat bekerja merupakan contoh tindakan tidak aman dalam bekerja.



Foto diatas merupakan foto wawancara kepada salah satu pekerja mengenai kegiatan yang dilakukan dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan alat. Wawancara kepada pekerja tersebut juga untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai tindakan tidak aman yang dilakukan pekerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja .

